



LEGENDE | BESTAND

Siedlungsstrukturen

- Umgebendehaus (denkmalgeschützt)
- Gebäude (sonstige)
- Gewässer
- Stützmauerbefestigung (denkmalgeschützt) nachträglich übernommen von: https://denkmalinfo.denkmalpflege.sachsen.de/Gast/Denkmalkarte_Sachsen.aspx

Sonstige Elemente | Einzelbauwerke am Gewässer

- Brücke (Straßenverkehr)
- Steg (Fußgänger)
- Treppe | Schöppe
- Sohlgleite
- Wehr
- Absturz
- Kaskade
- Staubohle

LEGENDE | ORTSBILDVERTRÄGLICHKEIT

Stützmauer | Stützwand

- Stützmauer ortsbildverträglich (unregelmäßiges Natursteinmauerwerk)
- Stützmauer bedingt ortsbildverträglich bzw. nach Einzelfallentscheidung (regelmäßiges Natursteinmauerwerk, Betonmatzite mit unregelmäßigem Fugenbild)
- Stützmauer nicht ortsbildverträglich (Beton, Betonquadrate bzw. Betonstein etc.)

Böschung

- Böschung ortsbildverträglich (unbefestigt)
- Böschung bedingt ortsbildverträglich (unregelmäßig, befestigt)
- Böschung nicht ortsbildverträglich (regelmäßig, befestigt)

QUELLE | TOPOGRAFISCHE KARTEN

DTK10 © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 2017
 Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Erlaubnis des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, 30.05.2017

PROJEKTENTWICKLUNG UMGEBINDELAND 3 (P/EUL3)

Weiterentwicklung des innovativen Konzeptes zur Bewahrung einer einmaligen historischen Kulturlandschaft

Landschafts-, ortsbild- und denkmalverträglicher Hochwasserschutz am Beispiel der Umgebendehauslandschaft

Projektträgerin Stiftung Umgebendehaus
 Ernst-Thalmann-Straße 42
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

Projektentwicklerin Ingenieurbüro Klemm & Hensen GmbH
 Fabrikstraße 18
 04178 Leipzig

Karte Cunewalde | West
 Gewässerinfrastruktur
 Ortsbildverträglichkeit

Kartennummer 3:1 Blatt 1/2
Maßstab 1 : 2.500
Datum März 2019